



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н25390

Срок действия с 01.07.2024

по 30.06.2027

№ 0045043

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Беспроводной датчик дыма Vega Smart-SS0102. Торговая марка Вега-Абсолют. Серийный выпуск.

код ОК
26.30.50.121

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Изготавливается в соответствии с техническими условиями НЕРФ.425238.001ТУ
Соответствует требованиям: ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001 в части механических воздействий (группа Сm) и в части климатических воздействий не хуже группы D1 (с расширением верхнего температурного диапазона до плюс 55 °С). Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015.

код ТН ВЭД
8531103000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Абсолют». ОГРН: 1055405192402, ИНН: 5405302520, КПП: 540501001. Адрес: 630009, Россия, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 119А, телефон: +7(383) 206-41-35, адрес электронной почты: info@vega-absolute.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Абсолют». ОГРН: 1055405192402, ИНН: 5405302520, КПП: 540501001. Адрес: 630009, Россия, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, д. 119А, телефон: +7(383) 206-41-35, адрес электронной почты: info@vega-absolute.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № Б 124 от 26.06.2024 года, выданного Испытательным центром Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области" (ФБУ «Новосибирский ЦСМ»), аттестат аккредитации RA.RU.21АЯ49



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройства Smart-SS0102 должны храниться в заводской упаковке в крытых сухих складских помещениях в условиях, исключающих прямое попадание влаги. Устройства должны быть защищены от токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Температура окружающего воздуха не должна быть ниже плюс 5 °С и не должна превышать плюс 40 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.

Схема сертификации: 1с

Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации